

PLEJE- OG VEDLIGEHOLESANVISNINGER – OFFENTLIGT MILJØ

Dette er pleje- og vedligeholdelsesanvisninger for gulve fra DalaFloda Golv, som anvendes i offentlige miljøer. Vi anbefaler, at du anvender Osmos produkter til pleje og vedligeholdelse. Du kan købe Osmos vedligeholdelsesprodukter i velassorterede farvehandlere og byggemarkeder. Følg disse anvisninger for at sikre, at den hårdvoksbehandlede overflade bliver ved med at være holdbar, smuk og let at pleje!

Generelt

Overflader, som udsættes for kraftig slitage i offentlige miljøer, skal efter et stykke tid rengøres og behandles påny. Vi anbefaler, at man i løbet af det første år inspicerer gulvene og vurderer, om og hvor der er behov for genbehandling. Dette bør ske 6-8 måneder efter afsluttet behandling eller tidligere afhængigt af lokale og slitage

I en entré bør der altid installeres en dørmatte, der opsamler så meget tørt og vådt snavs som muligt.

Anvend altid så lidt vand som muligt, da det kan skade træoverflader.

Hvis størstedelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at behandling med Osmo 3029 Plejevoks ikke er tilstrækkeligt, kræver det Periodisk vedligeholdelse.

Regelmæssig rengøring

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoksolie er nemme at rengøre. Løst snavs fjernes regelmæssigt med støvsuger eller kost.

Aftørring (produktillustration 1)

Aftørring ved behov klares enkelt med Osmo 8016 Rengøringsmiddel. Dosering 1 kapsel/ca. 10 ml produkt til 1 liter lunkent vand. Anvend en hårdt opvredet gulvmoppe. Overfladen skal være tør efter 1-2 minutter.

Genopfriskning (produktillustration 2, 3)

Osmo 3029 Plejevoks anvendes ved behov efter aftørring til at genopfriske den hårdvoksbehandlede overflade – 2 liter rækker til cirka 70-100 m². Beholderen rystes, og midlet påføres i et meget tyndt lag på den rene, tørre overflade med en mikrofiber moppe eller en Osmo Easy Pad fnugfri klud.

Fjernelse af genstridige pletter (produktillustration 2, 3, 4)

Genstridige pletter som fx skomærker fjernes enkelt med Osmo 3029 Plejevoks. Beholderen rystes, og midlet påføres på en hvid nylonsvamp eller en Osmo Easy Pad fnugfri klud, pletten gnubbes, og det opløste snavs tørres væk. Osmo 3029 Plejevoks fås også i sprayform til

lettere rengøring og pleje.

Punktrensning – skader/ridser (produktillustration 2, 3, 5, 7)

Hvis overfladen har fået mindre skader/ridser, er det som regel tilstrækkeligt at rengøre og påføre ny hårdvoksolie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du gøre følgende:

- Skader/ridser slibes ned med fint sandpapir, korn 150.
- Den slebne overflade genbehandles med Osmo Hårdvoksolie eller et pigmenteret Osmo-produkt af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen. Påfør et tyndt lag med en hvid nylonsvamp, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- Lad det tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer (pigmenteret produkt).
- Hvis overfladen virker tør, eller hvis den er blevet pigmenteret, påføres et tyndt lag hårdvoksolie i henhold til b-c.
- Ved behov kan der udføres en genopfriskning med Osmo 3029 Plejevoks over hele overfladen.

Vedligeholdelse (produktillustration 1, 2, 3, 4, 6)

Mindst én gang om året, eller ved behov på grund af slitage eller kraftigt tilsølet overflade, bør man genopfriske den hårdvoksbehandlede overflade maskinelt med Osmo 3029 Plejevoks.

- Løst snavs fjernes med støvsuger eller kost.
- Rengør overfladen grundigt med Osmo 8016 Rengøringsmiddel blandet med vand doseret op til maksimalt 1:1, afhængigt af hvor snavset gulvet er, og bearbejd med maskine og rød rondel.
- Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter, inden det næste arbejdsmoment påbegyndes. Overfladen skal være helt tør.
- Ryst beholderen grundigt, og læg eller sprøjt Osmo 3029 Plejevoks på et mindre område.
- Påfør produktet i et tyndt lag, og gnid det ind i overfladen med maskine og hvid rondel.
- Tør efter/udglat eventuelt overskydende produkt til en jævn overflade med en Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- Når overfladen har tørret i cirka 1 time, er den klar til brug.

h. Hvis man ønsker mere glans, kan overfladen poleres. Polering til ønsket glansgrad foregår med maskine og hvid rondel. Ved for kraftig polering kan overfladen umiddelbart efter opleves som glat. Det forsvinder dog, når gulvet er blevet tørret af et par gange.

Periodisk vedligeholdelse

(produktillustration 2, 3, 4, 6, 8, 10)

Det er vigtigt, at overfladen er helt tør, inden der påføres ny hårdvoksolie, da rester af Osmo 3029 Plejevoks kan give et mælket udseende.

Indled derfor altid den periodiske vedligeholdelse med at udføre punkt a-c som beskrevet under Vedligeholdelse herover.

Hvis den beskadigede overflade er pigmenteret, skal skaden punktrenoveres inden den afsluttende behandling.

a. Påfør et meget tyndt lag Osmo Hårdvoksolie af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen, med en Osmo Penselbørste eller Osmo Mikrofiberroller. Ved maskinel behandling påføres et meget tyndt lag med en Osmo Stålspartel, hvorefter overfladen gattes med maskine og hvid rondel. Eventuelle stænk og overskud langs kanter og i hjørner, som rondellen ikke kan tage, tørres af med en Osmo Easy Pad fnugfri klud.

b. Lad gulvet tørre i cirka 12 timer, inden det tages i brug. Til hvidvoksede overflader anvendes Osmo 3087 Plejevoks i stedet for 3029.

Produktillustrationer



1
Osmo 8016
Rengøringsmiddel



2
Osmo 3029/3087
Plejevoks



3
Osmo Easy Pad



4
Osmo Gulvmaskine



5
Hvid nylonsvamp




6
Osmo Rondeller



7
Osmo Pensel



8
Rød/hvid Doodlebug



9
Osmo Penselbørste



10
Osmo stålspartel